

Péče o paintballové kuličky

Skladovací podmínky

- Ideální teplota pro skladování kuliček je v rozsahu od 15°C do 30°C. Relativní vlhkost vzduchu by měla být mezi 40 - 50 %. Jakékoliv jiné hodnoty mimo uvedený rozsah mohou mít nežádoucí vliv na kvalitu kuliček.
- Uchovávejte kuličky utěsněné v originálních sáčcích. Když je necháte otevřené, kapsle budou reagovat s prostředím a rychleji se stanou buď křehčími nebo změknu.
- Pokud skladujete kuličky delší dobu v krabicích nebo originálních sáčcích, tak je vždy pravidelně otáčejte.
- Na hřišti nechávejte kuličky v zásobnících, tubách a krabicích jen na dobu nezbytně nutnou.

Tipy pro chladné počasí

- Při hře pokud možno nechávejte kuličky na teplém místě (např. ve vytopeném autě nebo na jiném teplém místě).
- Na kuličkách, které budete špatně skladovat nebo je budete vystavovat dlouhodobě chladným teplotám se mohou objevit důlky. Ale pokud jsou kuličky čerstvé, stačí když je znovu vrátíte do správných skladovacích teplot 15 -30 °C a oni se vám zase krásně napnou.

Tipy pro horké počasí

Kuličky nikdy nevystavovat přímému slunci a vždy je dávat někam do stínu a relativního chladu. Největší chybou je nechat kuličky a další vybavení na slunci v zaparkovaném autě.

Hlavně si zapamatujte, že čím déle necháte kuličky v nevyhovujících podmínkách, tím větší je pravděpodobnost, že kvalita kuliček bude negativně ovlivněná. Pokud je kulička vystavena extrémním podmínkám (chlad 0°C, horko 35°C) třeba jen 20 minut, stačí to na nepříznivě ovlivnění její kvality.

RPR SHOP

WWW.RPRSHOP.CZ